



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 51 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК»
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ГКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 51 Г.О. ДОНЕЦК» ДНР)
пр-кт Александра Матросова, д. 5, Донецк, г.о. Донецкий, Донецкая Народная Республика, 283087
телефоны: +7(856) 203 83 75, e-mail: mdoys1kr@mail.ru, ИНН 9308013739

16.08.2024 № 43
на № _____ от _____

**План мероприятий по устранению нарушений объекта защиты расположенного
по адресу: г. Донецк, Куйбышевский район,
ул. Александра Матросов, д. 5**

№ п/п	Наименование мероприятия, направленного на устранение нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3
1.	Отсутствуют программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности	Утверждено приказом № 32 от 15.08.2024
2.	Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания.	Утверждено приказом № 32 от 15.08.2024
3.	Руководитель организации не обеспечил ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Устранено
4.	Не размещены знаки указания местонахождения первичных средств пожаротушения на видных местах.	Бюджет 2025 г.
5.	На путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение.	Бюджет 2025 г.
6.	Планы эвакуации людей при пожаре не выполнены в порядке, предусмотренном ГОСТ 34428-2018.	Бюджет 2025 г.
7.	Стропила и обрешетка чердачного перекрытия здания не обработаны огнезащитным составом не ниже 2 группы огнезащитной эффективности – в соответствии с ГОСТ 53292	Бюджет 2025 г.
8.	Не оборудовано здание системами эвакуационными фотолюминесцентными.	Бюджет 2025 г.
9.	Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей.	Бюджет 2025 г.

10.	Объект защиты не обеспечен автоматической системой адресной пожарной сигнализации.	Бюджет 2025 г.
11.	Объект защиты не оборудован системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре типа СОУЭ-3 (все помещения техникума).	Бюджет 2025 г.
12.	Не предусмотрен выход на чердак или кровлю с лестничной клетки через противопожарные люки 2-го типа размерами 0,6 x 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам	Бюджет 2025 г.
13.	Двери кладовых, мастерских, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений (за исключением помещений категорий В4 и Д) не являются противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30. Пределы огнестойкости противопожарных дверей следует устанавливать по ГОСТ Р 53307.	Бюджет 2025 г.
14.	На объекте защиты не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте.	Бюджет 2025 г.
15.	Запорное устройство на обводной линии водосчетчика не оборудовано электроприводом с пуском от кнопок, которые должны быть установлены у пожарных кранов.	Бюджет 2025 г.
16.	Помещения здания не оборудованы рабочим, аварийным, охранным и дежурным освещением.	Бюджет 2025 г.
17.	Здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений.	Бюджет 2025 г.



Заведующий

И.С. Бабенко